



STORCH Airless Série LP

CZ



LP 400



LP 460



LP 540 flex



LP 540 pevný

LP 690



STORCH®



Pozor

S tímto zařízením zacházejte s maximální opatrností.

Vysokotlaký proud kapaliny může způsobit mimořádně nebezpečná zranění.

ŘIĎTE SE VŠEMI VÝSTRAŽNÝMI POKYNY!

Před uvedením tohoto zařízení do provozu si přečtěte bezpečnostní pokyny a návody k používání tohoto zařízení. Seznamte se s postupem odlakování na straně 9 této příručky a ŘIĎTE SE JÍM.

Veškeré údržbářské práce smí provádět pouze autorizovaná servisní stanice.

Provádění úprav zařízení STORCH nebo dílů STORCH není dovoleno.

OBSAH

Úvod	4
Proplachování	4
Postup při proplachování	5
Montáž	6
Zahájení práce	6,7
Výstražné pokyny – přečtěte před použitím stříkacího zařízení	7,8,9,10,11,12
Odtlakování	9
Stříkací pistole STORCH 007 XL	12
Stříkací techniky	14,15
Odstranění poruch stříkací pistole	16
Volba trysky	17,18
Pravidelná údržba	18
Údržba elektromotoru	19
Rozkreslení přístrojového filtru	19
Řešení poruch na místě	20
Údržba barevného stupně	21
Rozkreslení převodovky a barevného stupně	22
Údržba převodovky	22
Údržba pístu a výpustního ventilu	23
Údržba vstupního ventilu	23
Výměna prstencového těsnění	24
Rozkreslení barevného stupně	25
Rozkreslení LP 460	26
Rozkreslení LP 540 LO-BOY	27
Rozkreslení LP 540 HI-BOY + LP 690 HI-BOY	28
Rozkreslení nasávacích systémů	29
Rozkreslení pistole 007 XL	30
Odstranění poruch barevného stupně	31
Odstranění poruch elektrické výzbroje	32
Kalibrace regulátoru tlaku	33
Elektronika 230 V	34
Výměna elektrických komponentů	35

ÚVOD

Váš nový přístroj Airless pro nástřík barvy splňuje požadavky profesionálního malířského provozu.

Technické údaje

	LP 400	LP 460	LP 540	LP 690
Tlak	205 bar	205 bar	205 bar	205 bar
Výkon	1,8 l/min	2,0 l/min	2,5 l/min	2,8 l/min
Velikost trysky	1 pistole do 0,021	1 pistole do 0,023	1 pistole do 0,025	1 pistole do 0,027
Motor	DC TEFC 0,5 PS	DC TEFC 0,6 PS	DC TEFC 0,75 PS	DC TEFC 0,9 PS
Hmotnost	17 kg	20 kg	27/34 kg	35 kg

Před zahájením práce si pozorně pročtěte bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny na stranách 7, 8, 9 a 10 a všechny štítky a pokyny na stroji a řídte se jejich obsahem.

Upozornění

VÝSTRAŽNÉ POKYNY V PŘÍRUČCE

- Upozorňuje uživatele na situace, v nichž by se mohl zranit
 - Upozorňuje uživatele na situace, ve kterých by mohlo dojít k poškození nebo zničení přístroje
- Pozor**
- Upozorňuje uživatele na kroky nebo postupy, které jsou nutné pro správnou opravu nebo údržbu přístroje
 - Upozorňuje na důležité postupy nebo doplňující informace

Upozornění

PROPLACHOVÁNÍ

Před použitím Vašeho stříkacího zařízení si přečtěte následující návod.

1. Nový přístroj

Váš nový přístroj byl ve výrobním závodě kontrolován s olejem, který byl ponechán v čerpadle. Před použitím barvy na bázi oleje jej propláchněte technickým benzínem.

Před použitím barvy ředitelné vodou propláchněte zařízení technickým benzínem, následně mýdlovou vodou a teprve pak čistou vodou.

2. Výměna barev

Propláchněte přístroj odpovídajícím rozpouštědlem, např. technickým benzínem nebo vodou.

a) Přechod z vodou ředitelných na olejové barvy

Propláchněte zařízení mýdlovou vodou a následně technickým benzínem.

b) Přechod z olejových na vodou ředitelné barvy.

Propláchněte zařízení technickým benzínem, následně mýdlovou vodou a teprve pak čistou vodou.

3. SKLADOVÁNÍ

Vždy zařízení odtlakujte (viz. **ODTLAKOVÁNÍ** na straně 9), pokud je skladujete nebo necháváte bez dozoru.

Barva na bázi oleje: Propláchněte přístroj technickým benzínem. Ujistěte se, že v něm nezůstal žádný tlak. Poté uzavřete obtokový ventil (stříkací poloha).

Barva ředitelná vodou: Propláchněte zařízení vodou a následně technickým benzínem. Před delším skladováním použijte směs vody a čistého motorového oleje v poměru 1/1. Vždy se ujistěte, že přístroj je bez tlaku. Pro skladování uzavřete obtokový ventil.

NIKDY NENECHÁVEJTE ČERPADLO BEZ DOZORU, KDYŽ JE POD TLAKEM!

Pozor

4. Uvedení do provozu po skladování

Před použitím barvy ředitelné vodou propláchněte přístroj mýdlovou vodou a pak čistou vodou.


Při použití barvy na bázi oleje propláchněte zařízení příslušným ředitlem.

**STORCH®**


POSTUP PŘI PROPLACHOVÁNÍ

Obtokový ventil (obr. 1)

- Slouží k odtlakování systému a k uvedení přístroje do pozice OTEVŘENO pro nasávání. (tato pozice je dosažena, když je mezi tělesem ventilu a křídlovou páčkou široká mezera)

**Obrázek 1**


- V poloze UZAVŘENO je mezi úchytem a tělesem jen velmi malá mezera. Po uzavření se systém nachází pod tlakem.




- Zacházejte s přístrojem s maximální opatrností!

REGULÁTOR TLAKU (obr. 2)

Slouží k nastavení tlaku. Pro zvýšení tlaku jím otočte po směru hodinových ručiček, pro snížení proti směru.

Obrázek 2

- Ujistěte se, že je bezpečnostní pojistka pistole zajistěna a že v pistoli není namontována tryska. V kapitole **Stříkací pistole 007 XL** je popsáno, jak zajistíte pojistku, a jaké bezpečnostní prvky jsou instalovány. Viz. obrázek 4.

**Obrázek 4**

DEMONTÁŽ TRYSKY, ZAJISTĚNÍ POJISTKY PISTOLE.

- Pro naplnění čerpadla a hadic nalijte do velké kovové nádoby čisté, vhodné rozpouštědlo.
- Vložte do nádoby nasávací trubku.
- Přepněte obtokový ventil do polohy „OTEVŘENO“, tj. do nasávací polohy. Viz. obrázek 1.

- Namiřte pistoli do nádoby a pevně přitiskněte její kovovou část ke stěně nádoby. Viz. obrázek 5.

Abyste snížili riziko tvorby statické elektřiny, které by mohly způsobit požár nebo výbuch, držte při proplachování kovovou část pistole pevně přitisknutou ke kovové nádobě. Tak zabráníte také vystřikování. Viz. obrázek 5.

**Obrázek 5**

VYTVOŘTE PEVNÝ KONTAKT KOVU S KOVEM MEZI PISTOLÍ A NÁDOBOU.

- Uvolněte bezpečnostní pojistku pistole a stiskněte spoušť. Přepněte klopní spínač ON-OFF do polohy „ON“ (obr. 3). Otočte regulátor tlaku (obr. 2) po směru hodinových ručiček a zvýšte tlak právě na takovou hodnotu, aby se čerpadlo spustilo.

**Obrázek 3**

- Uzavřete obtokový ventil. Čerpadlo, hadice a pistole tak budou propláchnutý rozpouštědlem. Nechte přístroj běžet, dokud nezačne rozpouštědlo vytékat z pistole.

- Uvolněte spoušť a zajistěte pojistku pistole.

- Na začátku stříkání umístěte sací trubku do nádrže s materiélem. Odjistěte pistoli, namiřte ji do jiné, prázdné kovové nádoby a stiskněte spoušť. Kovovou část pistole přitom držte pevně přitisknutou ke stěně kovové nádoby. Vyčerpejte rozpouštědlo z čerpadla i z hadice. Do zahájení stříkání znova zajistěte pojistku.

- Chcete-li stříkací zařízení skladovat, vyjměte sací trubku z nádoby s rozpouštědlem. Kovovou část pistole přitom držte pevně přitisknutou ke stěně kovové nádoby. Vyčerpejte rozpouštědlo z čerpadla i z hadice. Znovu zajistěte pojistku pistole. Viz. **SKLADOVÁNÍ** na straně 4.

- Při vypínání přístroje se vždy řídte pokyny v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ** na straně 9.


MONTÁŽ

1. Připojení hadice a pistole

- a. Odstraňte z výtokové přípojky plastovou zátku a našroubujte vodivou nebo uzemněnou hadici na materiál (provozní tlak 205 bar).
- b. Na opačném konci hadice připojte stříkací pistole Airless.
- c. Nepoužívejte hadice Airless s ocelovým pláštěm, nýbrž pouze s nylonovým.

V místech napojení hadic nepoužívejte těsnění závitů, jsou samotěsnící. Utěsnění závitů užívejte pouze u kónických závitů (závity NPT na barvicí **Upozornění** jednotce a krytu filtru).

2. Naplňte olejovou nádobku prstencové matici do třetiny pístovým olejem (TSO), který je součástí dodávky.



Obrázek 6

3. Kontrola přívodu elektrické energie

Zkontrolujte parametry el. přípojky (230 V, 50-60 HZ AC a 16 A).

Užívejte pouze prodlužovací kabely o průřezu minimálně 2,5 mm² a maximální délce 50 m

4. Uzemnění

Abyste snízili riziko tvorby statické elektřiny, požáru nebo výbuchu, které mohou vést k těžkým zraněním a poškozením majetku, vždy uzemněte stříkací zařízení, součásti systému i **Upozornění** nastříkávaný objekt podle pokynů na straně 10.

5. Propláchněte stříkací zařízení

Postupujte podle pokynů v kapitolách **PROPLACHOVÁNÍ** – Nový přístroj na straně 4 a **PROPLACHOVÁNÍ** na straně 5.


ZAHÁJENÍ PRÁCE

1. Funkce ovládacích prvků

OBTOKOVÝ VENTIL (obr. 7)

Obtokový ventil umožňuje nasávání čerpadla a odtakování systému.


Slouží k odtakování systému v poloze OTEVŘENO k nasávání barvy. (Tato poloha je dosažena, když je mezi tělesem ventilu a křídlovou páčkou širší mezera.)



Obrázek 7


V poloze UZAVŘENO je mezi úchytem a tělesem jen velmi malá mezera. Po uzavření se systém nachází pod tlakem. Zacházejte s přístrojem s maximální opatrností!

úzká mezera



REGULÁTOR TLAKU (obr. 8)

Slouží k nastavení tlaku. Pro zvýšení tlaku jím otočte po směru hodinových ručiček, pro snížení proti směru.



Obrázek 8

2. Příprava materiálu

- a. Namíchejte materiál podle doporučení výrobce.
- b. Vložte nasávací trubku do kovové nádrže.

3. Spuštění stříkacího zařízení (viz. obr. 7, 8 a 9)

- a. Obtokový ventil musí být otevřený (v nasávací poloze).
- b. Přesvědčte se, že pojistka pistole je zajištěna, a poté namontujte do držáku trysku.
- c. Přepněte vypínač do polohy „ON“.



Obrázek 9

**STORCH®**

Ucpaná standardní tryska – čistěte vždy teprve po vymontování z pistole. Říďte se pokyny v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ** na straně 9.

Pozor

Pro zastavení zařízení v případě nouze vypněte motor. Odtlakujte čerpadlo (tlak materiálu v čerpadle) podle pokynů v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ** na straně 9.

- Pozor**
- d. Otáčením regulátoru tlaku po směru hodinových ručiček zahajte nasávání čerpadla.
 - e. Po odvzdušnění čerpadla (materiál vystupuje z hadice bez bublin) uzavřete obtokový ventil.
 - f. Otočením regulátoru tlaku nastavte požadovaný stříkací tlak. Hodnota se zobrazí na LCD displeji.
 - g. Uvolněte pojistku pistole. Nyní můžete začít se stříkáním.

Pozor

Pro stříkání do nádoby s barvou použijte vždy nejnižší stříkací tlak. Dbejte na pevný kontakt kovových povrchů pistole a nádrže. Viz. obrázek 5 na straně 5.

4. Nastavení tlaku

- a. Pro zvýšení tlaku otočte regulátorem po směru hodinových ručiček, pro snížení proti směru.
- b. Pracujte vždy s nejnižším tlakem, který je nutný pro dosažení optimálního vzhledu nástřiku.

Je-li zařízení provozováno pod vyšším tlakem, je důsledkem plýtvání materiálem, předčasné opotřebovávání trysky a kratší životnost celého přístroje.

- Pozor**
- c. Potřebujete-li zpracovat velkou nástřikovou plochu, použijte namísto zvýšení tlaku větší trysku.
 - d. Poté zkontrolujte nástřikový obraz. Velikost trysky a úhel stříkání určují průtokové množství a šířku nástřiku.

5. Čištění ucpané trysky

Říďte se pokyny v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ** na straně 9.

Pozor

Při čištění trysky nebo kontrole její průchodnosti nikdy nedržte ruku, tělo nebo prsty obalené hadrem před ústím trysky, abyste se vyhnuli nebezpečí vstříknutí. Chcete-li zkontrolovat, zda je tryska průchozí, vždy držte pistoli namířenou na zem nebo do nádoby.

Existuje jednoduchý způsob, jak zabránit tvorbě usazenin na vnější straně trysky:

Zajistěte pistoli a vždy, když přerušujete stříkání, i na pouhou minutu, ji ponořte do malé nádoby s rozpouštědlem, které je kompatibilní s rozstřikovaným materiálem. Nemá-li barva nahromaděná na vnější straně trysky, ochrany trysky a pistole čas zcela zaschnout, prostředek ji oddělí dokonaleji

6. Vypnutí stříkacího zařízení

- a. Vždy, když přerušujete stříkání, i jen na krátkou chvíli, říďte se varováním v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ** na straně 9.
- b. Trysku a pistoli čistěte podle pokynů v návodu k obsluze.
- c. Na konci každého pracovního dne stříkací zařízení propláchněte. Viz. **PROPLACHOVÁNÍ** na stranách 4 a 5. K proplachování používejte rozpouštědlo odpovídající materiálu. Poté naplňte čerpadlo a hadice rozpouštědlem na bázi oleje.
- d. Pokyny pro delší odstavení nebo skladování viz. strana 4.

Po naplnění olejovým rozpouštědlem systém odtlakujte.

Pozor

Displej z kapalných krystalů (LCD)

Vaše stříkací zařízení je vybaveno LCD displejem, tlak v systému se zobrazuje v bar.

VÝSTRAŽNÉ POKYNY

V tomto systému NEPOUŽÍVEJTE halogenovaná rozpouštědla. Obtokové ventily a mnoho dalších součástí stříkacích zařízení Airless je vyrobeno z hliníku, takže může dojít k výbuchu. Čisticí prostředky, barvy a lepidla mohou obsahovat halogenovaná rozpouštědla z uhlovodíků. NIKDY JE NEPOUŽÍVEJTE! Abyste měli jistotu, obraťte se na Vašeho dodavatele materiálu. Nejběžnější z těchto rozpouštědel jsou: karbontetrachlorid, chlorobenzén, dichlorethan, dichloretyler, etylbromid, etylchlorid, tetrachlóretan.

Další předpisy a pravidla pro bezpečný provoz zařízení Airless.

Protiúrazové předpisy profesních svazů

Pro provoz zařízení Airless platí na území Spolkové republiky Německo příslušné protiúrazové předpisy, zvláště:

Elektrická zařízení a provozní prostředky
BGV A2, dosud VBG 4

Práce s rozstřikovači kapalin
BGV D15, dosud VBG 87

Jako provozovatel zařízení Airless jste povinen řídit se pokyny a povinnostmi, které z těchto předpisů vyplývají. To platí zvláště pro provádění pravidelných prověření a kontrol, zpravidla minimálně 1x do roka, které musíte zajistit.



Pozor

Pro zastavení zařízení v případě nouze vypněte motor. Odtlakujte čerpadlo (tlak materiálu v čerpadle) podle pokynů v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ** na straně 9.

VÝSTRAŽNÉ POKYNY (pokračování)

Provozovatelé zařízení Airless v jiných zemích mimo Německo se musí řídit příslušnými platnými místními předpisy pro provoz zařízení Airless.

Vysokotlaký paprsek může způsobit těžká zranění. Zacházejte s přístrojem s maximální opatrností. Řídte se pokyny v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ** na straně 9. Dále dodržujte všechny varovné pokyny. Zařízení smí obsluhovat pouze zaškolené osoby.

Postup v případě nehody – zranění vystříkovaným paprskem Airless.

Jestliže médium pronikne kůží, okamžitě přivolejte lékaře. Neošetřujte zranění jako prostou řeznou ránu. Lékaři přesně sdělte, jaké médium bylo vstříknuto.

Upozornění pro lékaře: Vstříknutí pod kůži je traumatické zranění. Toto zranění musí být co nejrychleji chirurgicky ošetřeno. Neodkládejte úkon, abyste nejprve zjistili jedovatost. Jedovatost je problém u některých nátěrů při vstříknutí přímo do krevního oběhu. Může být vhodná konzultace s plastickým chirurgem nebo specialistou na ruce.

Nebezpečí vstříknutí

Materiály pod vysokým tlakem pronikají kůží a způsobují velmi těžká zranění, v jejichž důsledku mohou být za určitých okolností nutné i amputace.

NIKDY nemiřte stříkací pistolí na jiné osoby ani na části vlastního těla.

NIKDY nepokládejte dlaň nebo prsty na ústí stříkací trysky, ani obalené hadrem nebo jiným materiélem. Barva pronikne materiélem i rukou.

NIKDY se nepokoušejte zastavit únik barvy nebo změnit jeho směr rukou nebo tělem.

Před stříkáním **VŽDY** nasadte ochranu trysky.

Když právě nestříkáte, **VŽDY** zajistěte spoušť pistole.

Pro čištění trysky z pistole **VŽDY** demontujte.

NIKDY se nepokoušejte zatlačit barvu zpět pistolí a hadicí, ani stlačeným vzduchem.

Před čištěním nebo demontáží trysky nebo údržbou zařízení se **VŽDY** řídte pokyny v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ** na straně 9.

Před každým použitím se vždy přesvědčte, že bezpečnostní prvky bezvadně fungují.

Před každým použitím dotáhněte všechny spoje součástí, skrz které se dopravuje materiál.

Lékařské ošetření

Pokud máte podezření, že pod vaší kůži pronikl materiál, okamžitě přivolejte lékaře. Neošetřujte zranění jako prostou řeznou ránu.

- * Okamžitě se odeberte na pohotovost
- * Sdělte ošetřujícímu lékaři, že se pravděpodobně jedná o zranění vstříknutím
- * Informujte ho, s jakým materiélem jste pracovali, a upozorněte ho na **UPOZORNĚNÍ PRO LÉKAŘE** výše v této kapitole.

Všeobecná bezpečnostní opatření

NIKDY na tomto zařízení neprovádějte technické úpravy. V prostoru, kde se stříká **NIKDY** nekuřte.

NIKDY nenastříkávejte snadno vznětlivé materiály.

NIKDY nepracujte v blízkosti dětí.

NIKDY nenechávejte se stříkacím zařízením pracovat jinou osobu, pokud nebyla rádně seznámena s jeho bezpečným zacházením a nepřečetla si provozní manuál.

Při stříkání **VŽDY** používejte stříkací masku, rukavice a ochranu očí.

VŽDY se ujistěte, že hasicí přístroje jsou snadno dosažitelné a rádně udržované.

NIKDY NENECHÁVEJTE STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ BEZ DOZORU, KDYŽ JE POD TLAKEM, ŘÍDTE SE POKYNY V KAPITOLE **ODTLAKOVÁNÍ NA STRANĚ 9.**

Vždy zkонтrolujte stříkací prostor

V prostoru se nesmí nacházet cizí předměty.

Ujistěte se, že je v něm zajištěno dostatečné větrání, které může dobře odvádět výparu a mlhoviny.

NIKDY ve stříkacím prostoru neskladujte hořlavé materiály.

NIKDY nestříkejte v blízkosti otevřeného plamene nebo jiného potenciálního zdroje vznícení. Nastříkávaná plocha by měla být vzdálena od stříkacího zařízení nejméně 8 m. Přestože kryty motorů zařízení Airless jsou zcela uzavřené **NEJSOU** přístroje chráněny proti výbuchu.

**STORCH®**

VÝSTRAŽNÉ POKYNY (pokračování)

Bezpečnost stříkací pistole

Když přístroj nepoužíváte, prováděte jeho čištění nebo údržbu, **VŽDY** pistoli zajistěte.

Neodstraňujte ani neupravujte **ŽÁDNOU** součást pistole. Před čištěním **VŽDY** demontujte trysku. Propláchněte zařízení pod nejnižším možným tlakem. Před každým použitím zkонтrolujte funkci všech bezpečnostních prvků.

Při demontáži trysky nebo hadice od pistole postupujte opatrně. Ucpané vedení obsahuje kapalinu pod tlakem. Je-li tryska nebo vedení ucpané, řídte se pokyny v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ** na straně 9.

Ochrana trysky

Dbejte na to, aby byla během stříkacích prací ochrana trysky **VŽDY** nasazena na stříkací pistoli. Ochrana trysky Vás upozorňuje na nebezpečí vstříknutí a zabraňuje přiblížit prsty nebo jinou část těla příliš blízko k trysce.

Tryska

Při čištění a výměně trysek postupujte velmi opatrně. Pokud se tryska při stříkání ucpe, okamžitě pistoli zajistěte. **VŽDY** se řídte pokyny v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ**. Poté trysku demontujte za účelem vyčištění.

Nikdy neotírejte usazeniny okolo trysky, když je zařízení pod tlakem.

Po vypnutí čerpadla a odtlavování přístroje podle pokynů v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ** trysku a ochranu trysky **vždy** demontujte a vyčistěte.

Nebezpečí toxickejch médií

Nebezpečné kapaliny nebo jedovaté výparы mohou způsobit těžká zranění nebo vést dokonce ke smrti, pokud se dostanou do očí nebo do kontaktu s kůží, jsou vdechnuty nebo spolknuty. Seznamte se s riziky používaného materiálu. Nebezpečné materiály skladujte a likvidujte podle pokynů výrobce a v souladu s místními, regionálními i státními předpisy. **VŽDY** používejte ochranu očí, ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranný dýchací přístroj podle doporučení výrobce materiálu.

ODTLAKOVÁNÍ

Abyste zabránili potenciálním těžkým zraněním, postupujte, když chcete stříkací zařízení vypnout, provést kontrolní nebo údržbářské práce, namontovat hadici nebo pistoli, vyměnit či vyčistit trysky, přerušit práci nebo zařízení odtlavovat následujícím způsobem.

1. Zajistěte pojistku pistole. Popis bezpečnostních prvků a zajištění pojistky najdete v kapitole **STŘÍKACÍ PISTOLE**.

2. Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.


3. Odjistěte pojistku pistole a stiskněte spoušť, abyste přístroj zbavili zbytkového tlaku materiálu.



Pevně přitom tiskněte některou kovovou část pistole k uzemněné kovové nádobě.

4. Otevřete obtokový ventil a vypusťte tak zbytkový tlak kapaliny.


V otevřené poloze je mezera mezi pákou ventila a křídlem větší



V uzavřené pozici je mezera jen velmi malá.

Upozornění

malá mezera



Pákou ventila můžete otáčet doprava i doleva. Může ukazovat do různých směrů.

Upozornění

5. Opět pistoli zajistěte

Při skladování přes noc nebo po delší dobu je třeba obtokový ventil uzavřít.

Upozornění

Je-li tryska nebo hadice ucpaná, postupujte podle výše uvedených kroků 1 až 5. Zatímco v kroku 4 snižujete tlak, veďte proud barvy do vhodní nádoby. Pokud máte podezření, že z důvodu poškození obtokového ventila nebo z jiných důvodů nedošlo k odtlavování, opět pistoli zajistěte a dopravte zařízení do autorizované servisní stanice firmy STORCH.

VÝSTRAŽNÉ POKYNY (pokračování)

Hadice

Před každým použitím hadicové spoje pevně dotáhněte. Kapaliny pod tlakem mohou volný spoj roztrhnout nebo může dojít k úniku proudu kapaliny pod vysokým tlakem v místě spoje, což může vést ke vstříknutí materiálu nebo k těžkým zraněním.

Používejte pouze hadice s pružinovou ochranou. Pružinová ochrana přispívá k tomu, aby hadice nepřehnuly ani se jinak nepoškodily, což by mohlo způsobit vznik trhlin a únik kapaliny pod vysokým tlakem.

NIKDY nepoužívejte poškozenou hadici, protože by mohla prasknout nebo se roztrhnout a způsobit vstříknutí materiálu nebo jiná těžká zranění. Před každým použitím zkонтrolujte všechny hadice po celé délce na proříznutí, netěsnosti, opotřebení, vypoukliny pláště, poškození nebo pohyb spojů. Zjistíte-li některé z těchto poškození, okamžitě hadici vyměňte. Nikdy nepoužívejte lepicí pásku nebo jiné způsoby opravy hadice, protože takováto opatření nedokází kapalinu pod vysokým tlakem udržet.

NIKDY SE NEPOKO尤EJTE HADICI OPRAVIT. Vadnou vysokotlakou hadici opravit nelze.

Uzemnění

Uzemnění stříkačkho zařízení a ostatních částí systému snižuje nebezpečí tvorby statické elektřiny, požárů nebo výbuchů, které mohou mít za následek těžká zranění a věcné škody. Podrobnosti o uzemnění naleznete v elektrotechnických předpisech.

Před zapojením síťové zástrčky se **VŽDY** ujistěte, že se vypínač pro zapnutí/vypnutí nachází v poloze OFF.

Vždy uzemněte všechny následující součásti:

1. Stříkačkí zařízení: Vždy zapojte síťový nebo prodlužovací kabel nepoškozenou vidlicí s ochranným kontaktem do dokonale uzemněné zásuvky. **NEPOUŽÍVEJTE ADAPTÉRY.**

Používejte pouze prodlužovací kably se třemi vodiči a uzemněnou síťovou zástrčkou se třemi kontakty. Užívejte jen zásuvky s ochranným kontaktem odpovídající síťové zástrčce přístroje. Ujistěte se, že je prodlužovací kabel v bezvadném stavu. Užíváte-li prodlužovací kabel, zkонтrolujte, že je dimenzován pro spotřebu Vašeho přístroje.

V tabulce níže jsou uvedeny nutné průřezy kabelu v závislosti na délce kabelu a elektrickém zatížení (tento údaj najdete na typovém štítku Vašeho zařízení). Máte-li pochybnosti, použijte prodlužovací kabel s o stupeň větším průřezem.

Upozornění

2. Vzduchové hadice: Při používání pistole Airmix užívejte pouze uzemněné hadice.

3. Hadice na barvu: Užívejte pouze uzemněné hadice.

4. Stříkačkí pistole: Uzemnění je zajištěno připojením k hadici na barvu, která je přes přístroj bezvadně uzemněna.

5. Nastříkávaný objekt: Podle místních předpisů.

6. Všechny kovové nádoby používané k proplachování.

Kontrola celkového odporu hadic Airless

Jednou týdně kontrolujte elektrický odpor hadice (při používání hadic více délek změřte celkový odpor).

Celkový odpor (od jednoho konce k druhému) hadice, která se nenachází pod tlakem, nesmí překročit hodnotu 29 Mega Ohm (max.) při jedné délce hadice nebo kombinaci více délek. V případě překročení těchto limitních hodnot je hadici třeba okamžitě vyměnit.

NIKDY nepoužívejte hadice o délce více než 150 m, aby nebyl překročen maximální celkový odpor.

Zatížení kabelů

Zatížení v ampérech	Napětí ve voltech	Jmenovitý průřez v mm ² při délce prodlužovacího kabelu					Vždy se řídte doporučeným tlakem a návodem k obsluze
		10 m	25 m	50 m	100 m	150 m	
- 6	220 - 240	0,75	1,00	1,50	2,50	4,00	
- 8	220 - 240	0,75	1,00	1,50	2,50	4,00	
- 10	220 - 240	0,75	1,00	2,50	4,00	4,00	
- 16	220 - 240	1,00	1,50	2,50	4,00	4,00	

**STORCH®**

VÝSTRAŽNÉ POKYNY (pokračování)

Držte se v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých součástí

Při spouštění stříkacího zařízení nebo jeho uvádění do provozu se držte v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých součástí. **NIKDY** nezasouvejte prsty do jakýchkoli otvorů, aby Vám nebyly pohyblivými částmi uříznuty nebo popáleny o horké díly. Opatrnost je nejlepší ochranou proti úrazům. Při zapínání motoru udržujte bezpečný odstup od pohyblivých částí zařízení. Před nastavováním nebo údržbou některé mechanické části přístroje postupujte podle pokynů v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ** na straně 9.

Prevence poškození

Toto stříkací zařízení pracuje s tlakem max. 205 bar. Vždy zajistěte, aby byly všechny součásti a veškeré příslušenství vhodné pro maximální tlak 205 bar, abyste zabránili poškozením, která by mohla vést k nebezpečným zraněním, jako např. vstříknutí a ke škodám na majetku.

Přístroj pod tlakem **NIKDY** nenechávejte bez dozoru, abyste zabránili nekontrolovanému používání, které by mohlo mít za následek těžká zranění.

Po ukončení práce, před nastavováním, demontáží nebo opravou některé části stříkacího zařízení se vždy říďte pokyny v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ**.

Nikdy neměňte ani neupravujte součásti přístroje, abyste zamezili poškozením, která mohou vést ke zraněním.

NIKDY nepoužívejte hadici na barvu, která je určena pro nižší tlak, poškozená nebo nevodivá. Dbejte, aby nedošlo k přehnutí nebo nadmernému stlačení hadic nebo jejich tření o drsné, ostré nebo horké plochy. Před každým použitím zkontrolujte hadici na poškození a opotřebení a prověřte, zda jsou všechny spoje pevné.

KAŽDOU poškozenou hadici vyměňte. Nikdy nepoužívejte lepicí pásku nebo jiné způsoby opravy hadice.

NIKDY se nepokoušejte utěsnit netěsné místo na hadicích nebo spojích rukou nebo jinou částí těla. Přístroj vypněte a odtlakujte podle pokynů v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ**.

Používejte výhradně schválené vysokotlaké spoje a nahradní díly.

VŽDY se ujistěte, že hasicí přístroje jsou snadno dosažitelné a rádně udržované.

Zabránění tvorbě statické elektřiny a požárům/výbuchům

VŽDY se ujistěte, že jsou veškeré přístroje a nastříkávané objekty rádně uzemněny. Vždy uzemněte stříkací zařízení, nádrž s barvou a nastříkávané objekty. Další informace najdete v sekci Uzemnění na straně 10.

Výparы vznikající při stříkání se mohou kontaktem s jiskrami vznítit. Abyste snížili nebezpečí požárů, umístěte stříkací zařízení vždy ve vzdálenosti nejméně 8 m od nastříkávané plochy.

Síťový kabel přístroje nezapojujte ani nevytahujte ze zásuvky, pokud existuje nebezpečí vznícení výparů ve vzduchu tvorbou jisker. Řídte se bezpečnostními pokyny a dodržujte bezpečnostní opatření předepsaná výrobcem barev a rozpouštědel.

Pro Airless účely používejte pouze vodivé hadice na barvu. Ujistěte se, že je pistole uzemněna přes přípojku hadice. Zkontrolujte uzemňovací průchod v hadici i v přístrojích. Celkový odpor (od jednoho konce k druhému) hadice, která se nenachází pod tlakem, nesmí překročit hodnotu 29 Mega Ohm (max.) při jedné délce hadice nebo kombinaci více délek. Používejte pouze hadice Airless s uzemněním, které jsou povoleny pro provozní tlak 205 bar.

Proplachování

Eliminujte nebezpečí zranění vstříknutím, statickou elektřinou nebo vystříkováním barvy dodržováním čisticích postupů. **VŽDY** se řídte pokyny v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ** na straně 9.

Před proplachováním **VŽDY** demontujte trysku. Pevně přitiskněte některou z kovových součástí přístroje k boku kovové nádoby a při proplachování používejte nejnižší možný tlak materiálu. **NIKDY** nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla s bodem vznícení nižším než 60°C. K těm patří: aceton, benzen, éter, gazolin, nafta. Jestliže máte pochybnosti, obraťte se na svého dodavatele. V prostoru nastříkávání/čištění **NIKDY NEKUŘTE**.

VÝSTRAŽNÉ POKYNY (pokračování)

Stříkání a čištění hořlavými barvami a rozpouštědly

1. Pokud se při stříkání používají hořlavé kapaliny, musí se přístroj vždy nacházet ve vzdálenosti nejméně 8 m od nastříkávané plochy. Větrání musí být dostatečné, aby zabránilo nahromadění výparů.

Přístroje nejsou chráněny proti výbuchu.

Pozor

2. Uzemněte stříkací zařízení, nádrž s barvou i nastříkávaný objekt, abyste zabránili tvorbě elektrostatických výbojů. Viz. sekce UZEMNĚNÍ na straně 10. Používejte pouze vodivé hadice Airless, které jsou povoleny pro provozní tlak 205 bar.

3. Před čištěním pistole a stříkacího zařízení vždy demontujte trysku. Zajistěte kontakt pistole s kovovou nádobou a stříkejte bez trysky, v dobře větraném prostoru, do nádoby.

4. Pro čištění nikdy nepoužívejte maximální tlak. **PRACUJTE VŽDY S NEJNIŽŠÍM NASTAVENÍM TLAKU.**

5. V prostoru nastříkávání/čištění **NIKDY NEKUŘTE.**

Stříkací pistole


Upevněte stříkací pistoli a hadici na zařízení Airless a pevně utáhněte spoje. Zajistěte pojistku pistole.

* Viz. obrázek A

* Když se pistole nepoužívá, musí být pojistka vždy zajištěna.



Výstražné pokyny a bezpečnostní předpisy pro stříkací pistoli si přečtěte v příručce k výrobku.

Obr. A




STŘÍKACÍ PISTOLE STORCH 007 XL

Hlavní části stříkací pistole a otočné trysky



Osazení otočné trysky

1. Před montáží trysky a ochranné krytky s držákem trysky na pistoli se ujistěte, že v celém systému již není žádny tlak.
2. Vložte kovové těsnění (lůžko) trysky s těsnícím kroužkem do držáku trysky.
3. Mírně utáhněte převlečnou matici držáku trysky na pistoli.
4. Zasuňte trysku do držáku tak, aby zapadla do drážek.
5. Pootočte trysku o 90° ve směru jazýčku.
6. Natočte ochranný kryt do požadované polohy.
7. Utáhněte převlečnou matici držáku trysky pevně.



Čištění pistole

Ihned po ukončení práce pistoli propláchněte rozpouštědlem. Okartáčujte trysky kartáčem namočeným ve vhodném rozpouštědle a mírně je naoleujte, aby se na nich nehromadila zaschlá barva.

Čištění filtru v rukojeti pistole

K čištění filtru používejte kartáč namočený ve vhodném rozpouštědle. Filtr vyměňte nebo vycistěte nejméně jednou denně. Některé druhy barev mohou vyžadovat výměnu filtru již po několika málo hodinách provozu.

Odstranění ucpání otočné trysky

1. Zajistěte pojistku pistole.
2. Otočte jazýček otočné trysky o 180 stupňů.
3. Pokud se jazýček těžko otáčí, trochu uvolněte přesuvnou matici. Po otočení trysky ji pak musíte znova dotáhnout.
4. Odjistěte pojistku a stříkněte do nádoby, abyste odstranili ucpání.
5. Pak pistoli opět zajistěte a otočte trysku zpět do stříkací polohy.

převlečná matice




Odstranění ucpání standardní trysky

Jestliže se ucpe standardní tryska, odtlakujte systém podle pokynů v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ**. Zajistěte pojistku pistole. Demontujte ochranný kryt s držákem trysky a vyjměte trysku z držáku. Vložte trysku do vhodného rozpouštědla a vycistěte ji kartáčem (Nepoužívejte k čištění trysky jehly nebo špičaté nástroje. Wolframkarbidové jádro, ze kterého se vnitřek trysky skládá, je velmi křehký a mohl by se poškodit.


STŘÍKACÍ TECHNIKY

Dobrá technika stříkání pistolí je důležitou složkou veškerých stříkacích prací. Schopnosti a výkonnost obsluhy jsou stejně důležité jako dobré přístroje a dobrá barva. Dobrá stříkací technika je dovednost, které se lze podle následujícího návodu rychle naučit.

Pokud nejste se stříkacími technikami seznámeni, doporučujeme Vám si tento oddíl příručky dobře přečíst a nacvičit si správnou techniku na vhodné ploše



Držte stříkací pistoli ve vzdálenosti cca. 30 cm od pracovní plochy a kolmo k objektu.
Pistolí pohybujte rovnoběžně a v pravém úhlku k ploše.



Pohybujte pistolí rovnoměrně, abyste dosáhli dobrého pokrytí. Mokrá vrstva by měla dosahovat právě o něco menší tloušťky než té, při které se již objevuje zatékání a tvorba záclon.

Nenaklánějte stříkací pistoli. Takový pohyb se nazývá obloukový pohyb. Místo něj držte stříkací pistoli ve vzdálenosti 30 cm v pravém úhlku k pracovní ploše.

Čím blíže držíte stříkací pistoli k pracovní ploše, tím silnější je nanášená vrstva barvy, a tím rychleji musíte pistoli pohybovat, abyste zabránili zatékání a záclonám. Držíte-li stříkací pistoli příliš daleko od pracovní plochy, je výsledkem silná tvorba mlhy, „přesprejování“ a tenká a hrubá krycí vrstva.

STŘÍKACÍ TECHNIKY (pokračování)



Důležité je po zahájení pohybu pistole stisknout spoušť a před ukončením pohybu ji pustit (zastavit výstup barvy). Pohyb pistole je vždy větší než rozsah skutečného nanášení barvy. Tímto způsobem je možno dosáhnout rovnoměrného rozdělení barvy a jednotné tloušťky vrstvy na celé ploše. Je-li pistole v okamžiku stisknutí spouště v pohybu, zanechá rovnoměrnou vrstvu barvy.


Překryjte předchozí nanesenou vrstvu polovinou šířky nového nástřiku. Miřte na okraj předtím nastříkané plochy.

Nastříkávejte jednotné dráhy zleva doprava a zprava doleva. Udržujte přitom rychlosť stříkání, odstup, překrývání a tisknutí spouště tak rovnoměrné, jak je to jen možné.




Abyste dosáhli rovnoměrného pokrytí, překrývajte poloviny šířky každé nástříkové dráhy


Pruhy v nástříku



Dobrý nástříkový obraz



Barevná mlha, „přesprejování“



Nastavte regulátor tlaku tak, aby barva vycházela ze stříkací pistole rovnoměrně.



Při příliš nízkém tlaku vznikají pruhy.

Příliš vysoký tlak vede k nadměrné tvorbě mlžení a „přesprejování“, k silnému opotřebení trysek a zvýšenému opotřebování stříkacího zařízení.


Špatný nástříkový obraz



Dobrý nástříkový obraz



vnitřní hrana



vnější hrana

Abyste dosáhli optimálního nástříkového obrazu, používejte vždy nejnižší možný tlak.

Vyzkoušejte nástříkový obraz na testovací ploše

Takto se nastříkávají vnitřní a vnější hrany

Držte stříkací pistoli ve směru středu hrany. Stříkací úhel se rozděluje na dvě poloviny, okraje nástříkového obrazu jsou na obou stěnách stejné.

ODSTRANĚNÍ PORUCH STŘÍKACÍ PISTOLE

CHYBA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Hrubé nanášení barvy	Příliš nízký tlak	Zvýšit tlak
Nadměrná tvorba mlhy „přesprejování“	Příliš vysoký tlak Příliš řídký materiál	Snížit tlak na optimální rozdělení barvy. Použít méně ředidla.
Příliš široký stříkací paprsek	Příliš velký úhel nástřiku	Použít trysku s menším stříkacím úhlem.
Příliš úzký stříkací paprsek	Příliš úzký úhel nástřiku	Použít trysku s větším stříkacím úhlem.
Příliš mnoho barvy	Příliš velký otvor trysky Příliš řídký materiál Příliš vysoký tlak	Použít nejbližší menší trysku. Snížit tlak.
Příliš málo barvy	Příliš malý otvor trysky Příliš hustý materiál	Použít nejbližší větší trysku. Zředit materiál.
Tvorba pruhů na okraji nástříkového obrazu	Tryska opotřebená Otvor trysky příliš malý Příliš hustý materiál	Použít novou trysku Použít trysku s větším otvorem
Tlustá povrchová vrstva barvy	Příliš hustý materiál Příliš velké množství nanesené barvy	Zředit materiál. Snížit tlak a/nebo použít trysku s nejbližším menším otvorem.
Vrstva barvy není krycí a hladká	Příliš hustý materiál	Zředit materiál.
Nástříkový obraz nepravidelný, vyboulený	Ucpaný otvor trysky Poškozená tryska	Vycistit trysku. Vyměnit trysku
Prohlubně nebo zářezy, bubliny v pracovní ploše	Příliš vysoký podíl rozpouštědla Podklad nebyl zbaven mastnoty Podklad není schopen nést barvu	Použít méně rozpouštědla Upravit podklad tak, aby byl bez mastnoty a nosný
Ucpané filtry	Cizí tělesa v barvě Hrubé pigmenty Špatně rozemleté pigmenty Usazeniny barvy na celém filtru Barva a ředidlo se k sobě nehodí	Vycistit filtr Použít hrubší filtr, pokud to otvor trysky umožňuje Použít hrubší filtr a větší otvor trysky. Používat pouze barvu vhodnou pro zařízení Airless. Zkontrolovat, zda bylo použito správné ředidlo podle údajů výrobce.

Kontrolování obrazu nástříku

Dobrý, rovnoměrný obraz



Strakatý obraz
zvýšit tlak



VOLBA STŘÍKACÍ TRYSKY

Volba stříkací trysky se řídí viskozitou barvy, druhem barvy a prováděných prací. Při nižší viskozitě (řidší barva) používejte trysku s menším otvorem, u vyšších viskozit (hustší barvy) užijte větší otvor trysky.

Velikost otvora trysky, kterou je třeba použít, závisí dále na tom, kolik litrů barvy má být tryskou rozstřikováno. Nepoužívejte trysky určené pro vyšší výkon, než je maximální čerpací objem zařízení Airless. Čerpací objem se měří v litrech za minutu (l/min).

Tabulka pro výběr stříkací trysky

Otočné trysky (art. č.: 699-XXX)
 Standardní trysky (art. č.: 698-XXX)

Vysvětlení velikostí trysek

Označení trysek: Všechny trysky jsou označeny šestimístným číslem artiklu. První tři číslice je identifikují jako vratnou trysku (699) nebo standardní trysku (698).

Čtvrtá číslice udává šířku nástřiku. Při vynásobení tohoto čísla 5 dostanete šířku v cm, když je pistole vedena ve vzdálenosti 30 cm od objektu.

Pátá a šestá číslice udává průměr trysky (měřeno v tisících palce, tj. 17 = 0,017 palce).

Šířka nástřiku		Otvor trysky (v palcích)											
palců	(mm)	0,09	0,011	0,013	0,015	0,017	0,019	0,021	0,023	0,025	0,027	0,031	0,035
2-4	(51-102)	109	111	113	115								
4-6	(102-152)	209	211*	213*	215	217	219	221	223	225	227		
6-8	(152-203)	309	311*	313*	315*	317*	319*	321	323	325	327		
8-10	(203-254)	409	411*	413*	415*	417*	419*	421	423	425	427	431	
10-12	(254-305)	509	511	513*	515*	517*	519*	521	523	525	527	531	535
12-14	(305-356)			613	615	617	619	621	623	625	627	631	635
14-16	(356-406)		711	713	715	717	719	721					
Průtok vody (l/min) při 138 bar		0,31	0,49	0,69	0,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,90	4,98
Průtok disperzní barvy (l/min) při 138 bar		0,21	0,38	0,57	0,79	1,02	1,25	1,51	1,85	2,20	2,50	3,33	4,24
Filtr pistole C = hrubý = šířka přístroje 60 F = jemný = šířka přístroje 100		F	F	F	F,C	C	C	C	Vyjmout filtr				

* Tyto velikosti trysek jsou k dispozici jako standardní

Ke zpracování níže uvedených materiálů je možno použít následující velikosti trysek:

Materiály	Velikosti trysek
bezbarvý lak, tenkovrstvá lazura	0,007" bis 0,011"
ak z umělé pryskyřice, lakrylový lak, tlustovrstvá lazura, hloubkový základní nátěr	0,011" bis 0,013"
základní lak, mořidlo, plnivo, disperze, základní nátěr, disperzní lak	0,015" bis 0,019"
latex, disperze, lepidlo na tkaničku ze skelných vláken, barva ze silikonové pryskyřice, disperzní silikátová barva, tapetový podklad	0,021" bis 0,031"
latex, disperze, jemná makulatura, lepidlo na textilní tapety	0,026" bis 0,031"
latex, disperze, lepidlo na tkaničku ze skelných vláken, bitumenový materiál, ochrana proti ohni	0,031" bis 0,035"

Pro výběr správné trysky se obrátte na výrobce nástříkového materiálu a říďte se technickými údaji.

Tloušťka vrstvy

Tloušťka vrstvy barvy závisí na velikosti otvoru trysky, rychlosti, kterou je pistolí pohybováno, a odstupu od nastríkávaných objektů.

Volba trysky

Dvě trysky se stejně velkým otvorem ale různými šírkami nástříku dodají stejné množství barvy na různou plochu (širší nebo užší pruhy).

Tryska se menší šírkou nástříku usnadňuje stříkání na úzkých místech.

Výměna trysky

Průtokem materiálu a vysokým tlakem dochází s přibývající délkou provozu ke zvětšování otvoru trysky. Tím se mění nástříkový obraz.

Opotřebené trysky vyměňte. Opotřebené trysky plýtvají barvou, způsobují „přesprejování“, zhoršují kvalitu povrchu a snižují výkon stříkacího zařízení.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

1. Když na konci dne ukončujete práci, vždy čerpadlo zastavte v dolní úvrati, abyste zabránili zaschnutí barvy na pístnici s následným poškozením prstencových těsnění.
2. Zajistěte, aby byla nádobka na olej prstencové matice vždy do poloviny naplněna pístovým olejem (TSO). Pístový olej prodlužuje životnost prstencových těsnění a pístu.
3. Prstencovou matici denně kontrolujte. Měla by být utažena tak pevně, aby nemohl unikat žádný materiál. Pokud je matice utažena příliš pevně, prstencová těsnění se zničí.

Následující práce smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál

Pozor

ÚDRŽBA ELEKTROMOTORU

1. Mazání – tento motor se dodává s trvale mazanými bezúdržbovými kuličkovými ložisky.

2. Uhlíkové kartáčky – uhlíkové kartáčky musí být pravidelně kontrolovány a při projevech opotřebení vyměněny. Opotřebení kartáčků závisí především na způsobu jejich používání. Doporučuje se začít s kontrolováním opotřebení kartáčků velmi brzy, aby bylo možno stanovit, jak často je bude nutné kontrolovat v budoucnosti. Standardní kartáčky Leeson mají počáteční délku 1,8 cm. Jestliže se kartáčky opotřebením zkrátily na 0,9 cm, musí se vyměnit.

3. Výměna kartáčků

- Vytáhněte síťovou zástrčku přístroje ze zásuvky.
- Odšroubujte oba kryty na zadní straně motoru.
- Uvolněte úchytný šroub kartáčové svorky a vyjměte kartáčový kabel.
- Zatlačte přidržovací svorku kartáčku dovnitř a vyjměte ji.
- Odstaňte opotřebené kartáče (jeden na každé straně motoru).
- Namontujte nové kartáče v opačném pořadí a opět upevněte kryty.

Aby byla zaručena dlouhá životnost, měli byste přístroj po výměně kartáčků uvést do provozu,


Pozor aby se kartáčky mohly zaběhnout na komutátoru.

K tomuto účelu použijte nádobu s antikorozním prostředkem (Coro Check) a připojte Airless hadici s pistolí a tryskou k přístroji.

Otevřete obtokový ventil a zapněte čerpadlo. Poté, co zařízení nasaje, nastavte čerpadlo na vysoký tlak (čerpadlo běží bez tlaku v cirkulaci s vysokými otáčkami motoru).

Nechte přístroj 20 minut v provozu, tím jsou kartáčky zaběhlé.

Obrázek 10 Přístrojový filtr
(příslušenství u LP 460 + LP 540 LO-BOY)



Kompletní blok filtru

Pol.	Art.č.	Název	Počet
1	690132	Pouzdro filtru	1
2	690216	Pružina přístrojového filtru	1
3	690117	O-kroužek	1
4	690960	Přístrojový filtr 60 M	1
5	690133	Jádro filtru	1
6	690131	Tělo filtračního bloku	1
7	690104	Šroubení 3/8" na 1/4"	1
8	690105	Zátka 3/8"	1
9	690103	Zátka L"	1
10	690712	Dvojitá vsuvka 3/8" na 1/4"	1
*	690950	Filtrační blok kpl.	1

ŘEŠENÍ PORUCH NA MÍSTĚ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nenasává	Únik tlaku z těchto příčin: 1. Uvolněná převlečná matici nasávacího systému 2. Opotřebené O-kroužky v nasávacím systému 3. Díra v nasávací hadici Poškozená nebo znečištěná koule	1. Dotáhnout převlečnou matici 2. Vyměnit O-kroužky u kolena nebo u lůžka ventilu 3. Vyměnit nasávací hadici Provést údržbu vstupního a výpustního ventilu
Přístroj nasaje, nemá však žádný nebo má jen nepatrny tlak	Nastaven příliš nízký tlak Ucpaný filtr Znečištěný nebo opotřebený výstupní ventil Obtokový ventil neudrží tlak Opotřebená těsnění a/nebo píst	Zvýšit tlak Vyčistit nebo vyměnit filtr pistole, vstupní filtr a/nebo filtr přístroje Provést údržbu ventilů Vyčistit nebo vyměnit obtokový ventil 1. Dotáhnout prstencovou matici 2. Vyměnit lůžko výpustního ventilu
Přístroj neudrží stříkací tlak	Opotřebená tryska Opotřebená těsnění a/nebo píst Opotřebený výstupní ventil	Vyměnit trysku. Vyměnit těsnění pístu. Vyměnit lůžko výstupního ventilu
Motor neběží	Spálená pojistka Elektrická porucha	Sicherung auswechseln Vyměnit pojistku Viz. ŘEŠENÍ PORUCH ELEKTROINSTALACÍ na straně 32



STORCH®

ÚDRŽBA BAREVNÉHO STUPNĚ

Před demontáží stříkacího zařízení na díly zkontrolujte všechny body dle seznamu pro odstraňování poruch.

Viz. obrázek 12 na straně 22.

Demontáž barevného stupně

- a. Pokud možno vypláchněte z přístroje aplikovaný materiál.
- b. Postupujte podle pokynů v kapitole **ODTLAKOVÁNÍ** na straně 9.
- c. Demontujte nasávací trubku z barevného stupně. Za tímto účelem odšroubujte převlečnou matici. Odpojte tlakové čidlo od barevného stupně. Čidlo k tomu přidržte klíčem 7/8" a pootočte spoj otočného kloubu klíčem 11/16".
- d. Pohněte pístnicí až do spodního mrtvého bodu otočením kola ventilátoru.
- e. Vyšroubujte šrouby (14) z krytu.
- f. Odstraňte zajišťovací kroužek (12) z ojnice (3). Vytlačte čep z ojnice a vyjměte barevný stupeň od převodovky.

Montáž barevného stupně


- a. Uvolněte prstencovou matici a zatáhněte píst do horní mrtvé polohy. Nasuňte na píst pouzdro a nákružek.
- b. Zasuňte píst do ojnice a vyrovnejte otvory. Nasuňte čep ojnicí do pístu. Vložte zajišťovací kroužek do drážky ojnice.
- c. Pomocí distančních trubek a svorníků propojte barevný stupeň s krytem převodovky.
- d. Rovnoměrně a střídavě utáhněte všechny šrouby na 27 Nm.
- e. Znovu namontujte vstupní ventil tak, že usadíte lůžko ventilu, O-kroužek a klec ventilu do převlečné matice a našroubujete matici na kryt barevného stupně.
- f. Znovu propojte tlakové čidlo s barevným stupněm. Během dotahování převlečné matice držte tlakové čidlo klíčem 7/8".
- g. Spusťte čerpadlo a nechte je pomalu běžet, abyste zjistili, zda není pístnice zadřená. Je-li to nutné, upravte dotažené šroubů, kterými je barvicí jednotka upevněna k převodovce, abyste zabránili vzpříčení.

h. Dotahujte prstencovou matici, dokud nebudete na talířových pružinách cítit odpor. Otočte ji ještě o " otáčky dále po směru hodinových ručiček (viditelná jsou asi 3 otočení závitu). Naplňte olejovou nádobku prstencové matice do 1/3 pístovým olejem (TSO).

i. Nechte přístroj běžet pod plným tlakem. Odtlakujte a opakujte krok h..

Výměna kluzného ložiska ojnice

Před montáží kluzného ložiska potřete vnější stěnu silikonem.



Kluzné ložisko pro ojnice série LP


Pol.	Art.č.	Název	Počet
1	690243	Kluzné ložisko	1
2	690264	Šroub	2
3	690251	Podložka	2



Hinweis

PŘEVODOVKA A BAREVNÝ STUPEŇ

Obrázek 12



Uvádějte zařízení do provozu pouze s instalovanou ochrannou krytkou barevného stupně.

Pozor

Převodovka a barevný stupeň série LP

Pol.	Art.č.	Název
1	690271	Kryt převodovky
2	690240	Kuličkové ložisko
3	690237	Ojnice
4	690238	Klikový hřídel LP 460
	690295	Klikový hřídel LP 540
	690295	Klikový hřídel LP 690
5	690241	Kuličkové ložisko
6	690239	Pláště převodovky
7	690114	Šroub
8	690113	Šroub bez hlavy
9	690243	Kluzné ložisko
10	690245	Propojovací kolík
12	690244	Zajišťovací kroužek
13	690219	Barevný stupeň kompl.
14	690108	Šroub
15	690247	Distanční trubka
16	690252	Ochranná krytka
17	690268	Těsnění
18	690264	Šroub
19	690251	Podložka
20	690302	Nákruszek

ÚDRŽBA PŘEVODOVKY

1. Odmontujte barevný stupeň od převodovky podle pokynů v sekci **DEMONTÁŽ BAREVNÉHO STUPNĚ** na straně 21.
2. Odmontujte rám od převodovky vyšroubováním čtyř šroubů (4) (viz. pol. 4, obr. 17).
K bodům 3 – 7 viz. obr. 12.
3. Oddělte kryt (1) od pláště (6) tak, že vyšroubujete šrouby z přední strany krytu a zadní strany pláště a šrouby bez hlavy (8) z přední strany krytu a zadní strany pláště.
4. Položte přístroj na zadní stranu a otevřete převodovku.
5. Zkontrolujte ložiska (2) a (5) a ojnici (3), ozubené kolo s klikovým hřídelem (4) a kluzné ložisko (9) na opotřebení a poškození. Vyměňte opotřebené nebo poškozené součásti.
6. Zkontrolujte, zda není třeba vyměnit převodové mazivo.
7. Důkladně vyčistěte těsnící plochy krytu převodovky a pláště a nasadte nové těsnění (17).
8. Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Pláště (6) je možno objednat samostatně, je však i součástí dodávky motorů.

ÚDRŽBA PÍSTU A VÝTLAČNÉHO VENTILU

Viz. obr. 13


- Demontujte barevný stupeň podle pokynů na straně 21.
- Upněte píst do svéráku. Použijte k tomu speciální nástroj (690906), abyste píst nepoškodili.

Nepoužívejte k fixaci pístu čep o menším průměru (než má čep ve speciálním nástroji).

Upozornění
3. Nasadte na spodní stranu pístu imbusový klíč 1/4". Vyšroubujte pouzdro výtlacného ventilu z pístu. Vyčistěte všechny části a pečlivě je zkонтrolujte na opotřebení a poškození. Zkontrolujte také plochu pístu na opotřebení a poškození. Je-li to třeba, tyto součásti vyměňte.

- Pro montáž upněte píst pomocí speciálního nástroje do svéráku. Namontujte O-kroužek (4), lůžko (3) a kouli (2). Potřete závit pouzdra výpustního ventilu (5) modrým loktitem a zašroubujte jej do pístu (34 Nm).

Obrázek 13



Výtlacný ventil série LP

Pol.	Art.č.	Název	Počet
1	690248	Píst	1
2	690230	Koule výtlacného ventilu	1
3	690229	Lůžko výtlacného ventilu	1
4	690250	O-kroužek Teflon	1
5	690285	Pouzdro výtlacného ventilu	1



Hinweis

ÚDRŽBA SACÍHO VENTILU

Viz. obr. 14

- Vytočte převlečnou matici nasávacího systému (pol. 2, obr. 21) ve směru od barevného stupně a demontujte nasávací systém.


2. Demontujte lůžko ventilu, O-kroužek, kouli a klec ventilu.

3. Vyčistěte všechny součásti a zkonzrolujte je na opotřebení a poškození. Pokud je to nutné, tyto části vyměňte.

4. Vyčistěte vnitřek pláště čerpadla.

5. Pokud není nutná další údržba čerpadla, namontujte sací ventil, O-kroužek, kouli a držák do převlečné matice a našroubujte ji na pláště čerpadla. Pomocí čepu utáhněte převlečnou matici.

Obrázek 14



Vstupní ventil série LP

Pol.	Art.č.	Název	Počet
1	690220	Plášt barevného stupně	1
2	690231	Klec ventilu	1
3	690232	Koule sacího ventilu	1
4	690120	O-kroužek Teflon	1
5a	690296	Pouzdro sacího ventilu	
		Lo-Boy	
5b	690277	Pouzdro sacího ventilu	
		Hi-Boy	

VÝMĚNA TĚSNĚNÍ BAREVNÉHO STUPNĚ

Demontáž

1. Demontujte barevný stupeň podle pokynů v sekci DEMONTÁŽ BAREVNÉHO STUPNĚ na straně 21.
2. Demontujte převlečnou matici a nasávací systém. Vysuňte píst skrz spodní část krytu čerpadla. Vyjměte horní těsnění talířových pružin, distanční pouzdra a spodní sadu těsnění.
3. Před montáží všechny části rozložte a vyčistěte. Vyměňte opotřebená těsnění (VŽDY vyměnit kompletně), upínače těsnění a O-kroužky.
4. Pomocí speciálního nástroje upněte píst do svéráku (aretace montážním kolíkem).

Nepoužívejte k upevnění pístu kolík o menším průměru.

Upozornění

5. Imbosovým klíčem 3/8" vyšroubujte z pístu pouzdro ventilu. Vyčistěte píst a lůžko ventilu. Všechny části pečlivě zkонтrolujte na opotřebení a případná poškození. V případě potřeby poškozené součásti vyměňte.

Montáž

viz. obr. 16

1. Pomocí speciálního nástroje upněte píst do svéráku. Namontujte O-kroužek (14), lůžko ventilu (13) a kouli (12). Potřete závit pouzdra výtlacného ventilu (11a) modrým loktitem a našroubujte ho do pístu (11). (moment otáčení max. 34 Nm)
2. Namažte píst olejem nebo tukem.
3. Vložte kožená těsnění na 10-15 minut do pístového oleje nebo jiného řídkého oleje.
4. Namontujte všechny součásti (na píst) v následujícím pořadí, podle obr. 15:
 - a. Začněte spodním adaptérem s můstkem (15)
 - b. Pět těsnění (16 a 17), otvor směrem dolů
 - c. Úchyt s drážkami
 - d. Pět těsnění (16 a 17), otvor směrem nahoru
 - e. Úchyt s můstkem (15)
 - f. Odsunout distanční pouzdro (10)
 - g. Tři talířové pružiny (9), počínaje první pružinou, zaoblenou stranou nahoru, druhá pružina dolů a třetí nahoru.
 - h. Úchyt s můstkem (8)

- i. Pět těsnění, otvor směrem nahoru.
- j. Namontujte O-kroužky (3 a 4) na držák těsnění (2).
- k. Potřete těsnění zvenčí víceúčelovým tukem.
- l. Nasuňte držák těsnění (2) na horní sadu těsnění
- m. Namažte závity v plášti barvicí jednotky (19) víceúčelovým tukem.

5. Držte plášť barevného stupně otvorem nahoru a zasuňte do něj celý píst s těsněními. Otočte přitom pístem a těsněními.

6. Pevně zašroubujte prstencovou matici. Posuňte pístnicí až do horní polohy.

7. Namontujte barevný stupeň podle pokynů v kapitole MONTÁŽ BAREVNÉHO STUPNĚ na straně 21.

Nastavení prstencové matice

1. Utahujte prstencovou matici za čep, dokud neucítíte odpor. Pak ji otočte ještě o " otáčky po směru hodinových ručiček.
2. Nechte přístroj nasát a 5-10 minut běžet pod maximálním tlakem.
3. Snižte tlak.


4. Opakujte krok 1.


Po utažení prstencové matice by měly být nad pláštěm barvicí jednotky viditelné cca. 3 závity.

Upozornění

Barevný stupeň

Obrázek 15




BARVICÍ JEDNOTKA SÉRIE LP
Obrázek 16


Pol.	Art.č.	Název	Počet	Pol.	Art.č.	Název	Počet
1	690236	Prstencová matici	1	13	690229	Lůžko ventilu	1
2	690224	Držák těsnění	1	14*	690250	O-kroužek výtlacného ventilu	1
3*	690119	O-kroužek Viton pro držák těsnění	1	15*	690221	Úchyt s můstkem pro spodní prstencové těsnění	1
4*	690118	O-kroužek Teflon pro držák těsnění	1	16*	690222	Spodní prstencová těsnění	6
5*	690225	Úchyt s drážkou pro horní prstencové těsnění	1	17*	690280	Plast	
6*	690227	Horní prstencová těsnění	3	18*	690282	Spodní prstencová těsnění	4
7*	690281	Horní prstencová těsnění	2	19	690220	Kůže	
		Kůže		20	690231	Plášť barevného stupně	1
8*	690226	Úchyt s můstkem pro horní prstencové těsnění	1	21*	690232	Ventilová klec pro sací ventil	1
9	690228	Talířová pružina	3	22*	690120	Koule pro sací ventil	1
10	690223	Distanční pouzdro	1	23	690296	O-kroužek Teflon pro sací ventil	1
11	690248	Píst	1	24	690277	Lůžko sacího ventilu Lo-Boy	1
11a	690285	Lůžko výtlacného ventilu	1	*	690303	Lůžko sacího ventilu Hi-Boy	1
12*	690230	Koule pro výpustní ventil	1			Opravná sada těsnění	1


LP 460

Obrázek 17



Pol.	Art.č.	Název	Počet	Pol.	Art.č.	Název	Počet
1	690252	Ochranná krytka barevného stupně	1	13	690102	Šroubení tlakového čidla	1
2	690271	Kryt převodovky	1	14	690278	Tlakové čidlo	1
3	690255	Rám pro LP 460	1	15	690202	Pružná podložka pro rotor ventilátoru	1
4	690112	Šroub	4	16	690127	Těsnění tlakového čidla	1
6	690297	Motor LP 460	1	17	690293	Regulátor tlaku, elektronický, pro sérii LP	1
7	690266	Rotor ventilátoru	1	18	690290	Plášť regulátoru tlaku	1
8	690267	Kryt rotoru ventilátoru	1	19	690143	Regulátor tlaku – ovladač	1
9	690145	Šroub krytu rotoru ventilátoru	3	20	690129	Šroub pro regulátor tlaku	4
10	690249	Ucpávka rámu	1	21	690107	Šroub pro plášť regulátoru tlaku	4
11	690242	Gumová koncovka rámu	2	22	690251	Podložka šroubu pláště regulátoru tlaku	4
12	690301	Obtokový ventil	1				


Obrázek 18




Pol.	Art.č.	Název	Počet	Pol.	Art.č.	Název	Počet
1	690252	Ochranná krytka barevného stupně	1	17	690154	Samojistící podložka	2
2	690271	Kryt převodovky	1	18	690242	Gumová koncovka	2
3	690259	Výsuvná rukojeť	1	19	690301	Obtokový ventil	1
4	690261	Vodicí upcápka pro rukojeť	2	20	690102	Šroubení tlakového čidla	1
5	690258	Rám pro 540 Lo-Boy	1	21	690278	Tlakové čidlo	1
6	690112	Šroub	4	22	690289	Těsnění elektroniky	2
7	690269	Tyc	1	23	690127	Těsnění tlakového čidla	1
8	690260	Zajišťovací kolík	2	24	690107	Šroub na upevnění pláště regulátoru tlaku	4
9	690265	Kryt motoru	1	25	690251	Podložka šroubu na upevnění pláště regulátoru tlaku	4
10	690246	Motor LP 540	1	26	690293	Regulátor tlaku, elektronický, série LP	1
11	690266	Rotor ventilátoru	1	27	690129	Šroub na upevnění regulátoru tlaku	4
12	690267	Kryt rotoru ventilátoru	1	28	690202	Pružná podložka pro rotor ventilátoru	1
13	690145	Šroub krytu	3	29	690143	Regulátor tlaku - ovladač	1
14	690138	Zarážka kola	2				
15	690287	Kolo	2				
16	690152	Distanční podložka kola	2				

LP 540 HI-BOY A LP 690 HI-BOY


Obrázek 19




Pol.	Art.č.	Název	Počet	Pol.	Art.č.	Název	Počet
1	690288	Hák na nádobu s barvou	1	13	690242	Gumová koncovka	2
2	690115	Šroub háku	2	14	690301	Obtokový ventil	1
3	690271	Kryt převodovky	1	15	690102	Šroubení pro tlakové čidlo	1
4	690273	Rám Hi-Boy	1	16	690278	Tlakové čidlo	1
5	690265	Izolace motoru	1	17	690289	Těsnění elektroniky	2
6	690246	Motor pro LP 540	1	18	690127	Těsnění tlakového čidla	1
	690298	Motor pro LP 690	1	19	690293	Regulátor tlaku, elektronický, série LP	1
7	690266	Rotor ventilátoru	1			Šroub na upevnění regulátoru tlaku	4
8	690267	Kryt rotoru ventilátoru	1	20	690129	Šroub na upevnění převodovky k rámu	4
9	690145	Šroub pro kryt	1	21	690112	Plášť regulátoru tlaku	1
10	690135	Kolo Hi-Boy	2	22	690286	Regulátor tlaku – ovladač	1
11	690152	Distanční podložka kola	2	23	690143	Podložka šroubu pláště regulátoru tlaku	4
12	690154	Samojistící podložka kola	2	24	690251	Šroub na upevnění pláště r	4
				25	690107	egulátoru tlaku	4

NASÁVACÍ SYSTÉMY
Obrázek 20

Nasávací systém flex. LP 460 a LP 540 Lo-Boy

Pol.	Art.č.	Název	Počet
1	690901	Sací koš	1
2	690292	Nasávací trubka flex. nasávacího systému	1
3	690274	Propojovací kroužek hadice s trubkou	1
4	690291	Nasávací hadice	1
5	690234	Koleno pro flex. nasávací systém	1
6	690233	Převlečná matice nasávacího systému	1
7	690270	Obtoková hadice kpl.	1
9	690128	Svorka	1
10	690253	Přidržovací svorka pro obtokovou hadici	1
*	690276	Nasávací hadice kpl. (části 1-6)	1

Obrázek 21

Nasávací koleno pro flex. nasávací systém


Pol.	Art.č.	Název	Počet
1	690935	O-kroužek Teflon pro převlečnou matici	1
2	690233	Převlečná matice pro nasávací systém	1
3	690234	Koleno pro flex. nasávací systém	1

Obrázek 22

Nasávací systém pevný LP 540 Hi-Boy a LP 690 Hi-Boy

Pol.	Art.č.	Název	Počet
1	690233	Převlečná matice pro nasávací systém	1
2	690277	Lůžko sacího ventilu Hi-Boy	1
3	690272	Obtoková hadice	1
4	690253	Přidržovací svorka pro obtokovou hadici	1
5	690275	Nasávací trubka	1
6	690902	Nasávací filtr Hi-Boy	1

STŘÍKACÍ PISTOLE STORCH 007 XL

Obrázek 23



Pistole 007 XL

Pol.	Art.č.	Název	Počet	Pol.	Art.č.	Název	Počet
1	699100	Ochranná krytka s držákem trysky	1	14	690317	Kostka	1
2	699xxx	Otočná tryska	1	15	690318	Matice pro jehlu trysky	1
3	690305	Lůžko trysky	1	16	690319	Distanční kroužek bezpečnostní pojistky	1
4	690306	Těsnění trysky	1	17	690320	Bezpečnostní pojistka pro spoušť	1
5	690307	Šroub pro ochrannou rukojeť	3	18	690321	Otočný kroužek pro bezpečnostní pojistku	1
6	690308	Ochranná rukojeť spoušti	1	19	690322	Podložka držadla pistole	1
7	690309	Lůžko jehly	1	20	690323	Těsnění pro držadlo pistole	1
8	690310	Kulička s držákem pro jehlu trysky	1	21	690621	Filtr pistole, hrubý	1
9	690311	Jehla trysky s pružinou	1	22	690622	Filtr pistole, jemný (příslušenství)	1
9a	690312	Teflonové těsnění pro jehlu trysky	2	23	690324	Pružina filtru pistole	1
10	690313	Dřík spoušť	1	24	690325	Spoušť	1
11	690314	Distanční kroužek pro spoušť	2			Držadlo pistole s otočným kloubem	1
12	690315	Plášt pistole	1			Opravná sada pro pistoli (součásti 7, 8 a 9a)	
13	690316	Táhlo	2				

ŘEŠENÍ PORUCH BAREVNÉHO STUPNĚ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Stříkací pistole „plive“	Příliš málo nebo žádný materiál v systému Vzduch v barvicí jednotce nebo v hadici	Doplnit nádrž na materiál Zkontrolovat, zda v nasávacím systému nejsou uvolněné přípojky. Pevně utáhnout a nechat čerpadlo nasávat znovu.
Barva uniká nahoře okolo pístu	Prstencová matice uvolněná Prstencová těsnění opotřebená nebo poškozená Píst opotřebený	Utáhnout prstencovou matici tak, aby nedocházelo k úniku. Vyměnit těsnění. Viz. strana 24. Vyměnit píst. Viz. strana 23.
Motor v provozu, nevytváří se však tlak	Nastaven příliš nízký tlak Nečistoty v barevném stupni	Zvýšit tlak Provést údržbu čerpadla. Viz. strany 21-24.
Motor a barevný stupň v provozu, avšak příliš nízký nebo žádný tlak	Nastaven příliš nízký tlak Ucpaná tryska nebo filtr pistole Tryska opotřebená Ucpaný filtr přístroje (používá-li se) Výrazná ztráta tlaku v materiálové hadici	Zvýšit tlak Vymout a vyčistit trysku a/nebo filtr. Vyměnit trysku Vyčistit filtr Použít hadici o větším průměru
Barevný stupeň pracuje, výkon je však příliš nízký	Sací nebo výtlacný ventil správně nezavírá Těsnění opotřebená nebo poškozená. Obtokový ventil neudrží tlak.	Provést údržbu vstupního a výpustního ventilu. Viz. strana 23. Vyměnit těsnění. Viz. strana 24. Vyměnit obtokový ventil

ŘEŠENÍ PORUCH ELEKTROINSTALACÍ

PŘÍČINA	OPATŘENÍ
Kontrola nastavení	<p>KROK 1: Ujistěte se, že se vypínač pro zapnutí/vypnutí nachází v poloze „ON“, že regulátor tlaku je otočen do krajní polohy po směru hodinových ručiček (na maximální tlak), a že je čerpadlo připojeno.</p> <p>KROK 2: Uvolněte regulátor tlaku na zadní straně zařízení. Zkontrolujte, zda se rozsvítí červená síťová kontrolka na podložce. Jestliže se nerozsvítí, přejděte ke kroku 3. Pokud se nerozsvítí, přejděte ke kroku 7.</p>
Napájení	KROK 3: Pomocí multimetru zkонтrolujte, zda je na svorkách L1 a L2 na podložce napětí 220 V. Nevykazují-li tyto vodiče žádné napětí, není přístroj připojen k napájení. Zkontrolujte zdroj (zásuvku, elektroenergetický kabel, prodlužovací kabel a síťový kabel).
Pojistka	KROK 4: Pokud se zařízení nachází pod napětím, ale červená kontrolka nesvítí, zkонтrolujte průchodnost pojistky nebo ji vyměňte.
Tepelné přetížení	KROK 5: Jestliže je pojistka v pořádku, uvolněte oba červené vodiče motoru (S1 a S2) a zkонтrolujte průchod mezi nimi. Průchod znamená, že se neaktivoval tepelný spínač. Neprochází-li žádný proud, znamená to, že se tepelný spínač z důvodu nadměrné teploty motoru otevřel. Pokud se motoru kvůli příliš vysoké teplotě nelze dotknout, nechte jej vychladnout. Zkontrolujte znova. Je-li motor studený a červenými vodiči neprochází proud, je nutno ho vyměnit.
Regulátor tlaku	KROK 6: Pokud byly všechny kontroly v krocích 1 až 5 úspěšné a červená kontrolka se stále nerozsvítí, je regulátor tlaku vadný a je třeba ho vyměnit.
Tlakové čidlo	KROK 7: Když červená kontrolka svítí, je napájení, pojistka i tepelný spínač v pořádku. Nasadte na podložku jiné tlakové čidlo. Pokud se zařízení spustí, bylo původní čidlo vadné a musí se vyměnit. Zkontrolujte odpor mezi ČERNÝMI a ČERVENÝMI kabelu čidla. Odpor by měl činit cca. 1,5 – 3,5 kOhm. Vadné čidlo zpravidla nevykazuje žádný odpor (průchod).
Regulátor tlaku (potenciometr)	<p>KROK 8: Při vypnutém zařízení odpojte od podložky kabel potenciometru a změřte odpor mezi červeným a černým drátem. Odpor musí dosahovat hodnoty 8 – 12 kOhm. Je-li naměřená hodnota mimo toto rozmezí, potenciometr vyměňte.</p> <p style="text-align: center;"><small>Upozornění</small> Vadný potenciometr zpravidla nevykazuje žádný odpor (průchod).</p>
Motor	KROK 9: Odpojte oba černé vodiče (A1 a A2) a zkонтrolujte průchod mezi nimi. Průchod znamená, že motor je v pořádku. Neprochází-li těmito dvěma vodiči žádný proud, ukazuje to na problém s motorem, v takovém případě zkонтrolujte kartáče motoru. Přesvědčte se, zda jsou rovnoměrně opotřebené a vytvořte pevný kontakt s kolektorem motoru. Jsou-li kartáče kratší než 0,9 cm, vyměňte je. Zjistíte-li, že kartáče jsou v pořádku, vyměňte motor.
Kalibrace tlaku	KROK 10: Při kalibraci postupujte podle návodu na straně 33.
Regulátor tlaku	KROK 11: Nedá-li se zařízení kalibrovat a v krocích 1 – 9 se všechny součásti ukážou v pořádku, je nutno vyměnit regulátor tlaku.

**STORCH®**

Pozor
**PŘI NÁSLEDUJÍCÍCH PRACÍCH SE STROJ A
ELEKTRONICKÉ KOMPONENTY NACHÁZÍ
POD NAPĚTÍM!**

KALIBRACE REGULÁTORU TLAKU

Tato nastavení musí být provedena při každé výměně tlakového čidla, regulátoru tlaku nebo obou těchto součástí.

Upozornění**1. Nastavení nulového bodu**

1. Přepněte obtokový ventil do nasávací polohy (Otevřeno).
2. Regulátorem tlaku nastavte minimální hodnotu (proti směru hodinových ručiček).
3. Uvolněte šrouby regulátoru tlaku a spodem jej vyjměte z pouzdra.
4. Umístěte zásuvkový můstek na svorku „P-ZR“.

Tento zásuvkový můstek se dodává s každým regulátorem tlaku (podložkou) a je instalován na svorkách „P-ZR“.

Upozornění

Chcete-li provést „nastavení nulového bodu“ regulátoru tlaku zabudovaného v přístroji, odstraňte zásuvkový můstek z jednotlivé svorky „P-ZR“ a umístěte jej na obě svorky „P-ZR“. Po ukončení nastavování nulového bodu vrátěte můstek na jednu jednotlivou svorku „P-ZR“.

5. Zapněte přístroj (ON) a ujistěte se, že není v chodu.
6. Jestliže svítí žluté světlo na podložce, otáčejte pomocí izolovaného šroubováku regulačním potenciometrem „LCD ZERO“ proti směru hodinových ručiček, dokud kontrolka nezhasne. Pak otočte zpět po směru hodinových ručiček právě tak, aby se kontrolka znova rozsvítila. Zkontrolujte LCD displej. Pokud se na něm zobrazuje údaj „000“, je nastavení nulového bodu dokončeno. Ukažuje-li displej více než „000“, otáčejte regulačním potenciometrem opět proti směru hodinových ručiček, dokud se neobjeví „000“. Zobrazí-li se „- - -“, otáčejte nulovým regulačním potenciometrem po směru hodinových ručiček tak dlouho, až se objeví údaj „000“.
7. Je-li žlutá kontrolka zhaslá, otáčejte regulačním potenciometrem opět po směru hodinových ručiček, dokud se nerozsvítí, a zde přestaňte. Přesvědčte se, že displej ukazuje „000“.

Pokud je žlutá kontrolka v průběhu nastavování trvale rozsvícená nebo zhaslá, je tlakové čidlo vadné a je nutno ho vyměnit.

8. Po nastavení vrátěte zásuvkový můstek na jednu jednotlivou svorku konektoru „P-ZR“

2. Kalibrace tlaku

1. Upevněte na čerpadlo hadici Airless 1/4" o délce 15 m, stříkací pistoli Airless s tryskou 0,017" a tlakoměr do 340 bar.
2. Vložte sací trubku do nádoby obsahující Coro-Chek a vodu.
3. Přepněte obtokový ventil do nasávací polohy (Otevřeno).

4. Proveďte nastavení nulového bodu podle pokynů v sekci **NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU**.

5. Otáčejte regulátorem tlaku po směru hodinových ručiček, dokud zařízení nenasaje.
6. Uzavřete obtokový ventil (stříkací poloha).
7. Sledujte tlakoměr a nastavte regulační potenciometr „Pressure“ na podložce tak, aby tlak v nejzazší poloze regulátoru činil 205 bar (otáčení po směru hodinových ručiček = zvyšování tlaku). V průběhu kalibrace by neměla být překročena hodnota 250 bar. Několikrát stiskněte spoušť, abyste se ujistili, že tlak poklesl na 205 bar.

3. Kalibrace displeje z kapalných krystalů (LCD)

1. Před zahájením tohoto nastavování proveďte **NASTAVENÍ NULOVÉHO BODU a KALIBRACI TLAKU**.
2. Otáčejte regulátorem tlaku, dokud tlak nepřekročí 170 bar (údaj na tlakoměru) a zařízení se nevypne.
3. Pomocí izolovaného šroubováku nastavte regulační potenciometr „LCD SET“. Otáčejte potenciometrem proti směru hodinových ručiček tak dlouho, až se ozve cvaknutí. Poté vyrovnejte údaj na displeji s údajem tlakoměru.
4. Nastavte regulátor tlaku na různé hodnoty a několikrát stiskněte spoušť pistole, abyste se ujistili, že obsah displeje i nadále odpovídá údajům tlakoměru.
5. Upevněte regulátor tlaku zpět do pouzdra.


4. Nastavení poklesu tlaku

1. Upevněte na čerpadlo hadici Airless 1/4" o délce 15 m, stříkací pistoli Airless s tryskou 0,017" a tlakoměr do 340 bar.
2. Vložte sací trubku do nádoby obsahující nemrznoucí kapalinu (nebo Coro-Chek) a vodu.
3. Zapněte čerpadlo a otáčejte regulátorem tlaku, dokud zařízení nezačne s nasáváním.
4. Uvedte obtokový ventil do polohy Tlak (uzavřen).
5. Zatižte čerpadlo tlakem 40 bar.
6. Několikrát stiskněte spoušť pistole a sledujte pokles tlaku předtím, než čerpadlo opět naběhne, aby znova vytvořilo nastavený tlak.
7. Je-li pokles tlaku vyšší než 7 bar, nastavte regulační potenciometr „Phase Limit“ tak, aby pokles byl menší než 7 bar a vzestup tlaku po uvolnění spouště pistole nepřekročil 14 bar. Tyto hodnoty jsou orientační a mohou se u různých čerpaček mírně lišit.



ELEKTRICKÝ SYSTÉM

Obrázek 24



Pol.	Art.č.	Název	Počet
1	690193	Elektrický přípojny kabel	1
2	690263	Odlehčení tlaku pro přípojny kabel	1
3	690254	Šroub pro zemnicí kabel	1
4	690283	Vypínač pro zapnutí/vypnutí	1
5	690256	Pojistka 8A pomalu reagující pro LP 460	1
	690257	Pojistka 12A pomalu reagující pro LP 540 + 690	1
6	690284	Držák pojistky	1
7	690297	Motor LP 460	
	690246	Motor LP 540	
	690298	Motor LP 690	1
8	690293	Regulátor tlaku, elektronický	1
9	690146	Zásuvkový můstek	2
10	690278	Tlakové čidlo	1
11	690279	Potenciometr	1
12	690262	Distanční pouzdro	1
13	690143	Regulátor tlaku	1
14	690294	LCD displej s údajem o tlaku v bar	1

VÝMĚNA ELEKTRICKÝCH KOMPONENTŮ

Při každé výměně regulátoru tlaku a/nebo tlakového čidla provedte elektrické nastavení.

Upozornění

Před údržbářskými pracemi na stroji vždy vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.

Pozor

Regulátor tlaku

1. Vytáhněte síťovou zástrčku přístroje ze zásuvky.
2. Vyšroubujte z regulátoru tlaku 4 šrouby (pol. 20, obr. 17).
3. Odpojte všechny přípojky regulátoru tlaku (obr. 24).
4. Montáž provedte v opačném pořadí.

Tlakové čidlo

1. Vyšroubujte šrouby (pol. 20, obr. 17) a vyjměte regulátor tlaku z čerpadla.
2. Oddělte otočný kloub (pol. 13, obr. 17) od tlakového čidla (pol. 14, obr. 17). Čidlo přitom držte klíčem 7/8" a otočný kloub uvolněte klíčem 11/16".
3. Oddělte kabel čidla od podložky. Opatrně vytáhněte kabel ze svorkové skříně a tlakové čidlo demontujte
4. Montáž provedte v opačném pořadí.

Potenciometr (regulátor tlaku)

- 
- Achtung
Hinweis
1. Výše popsaným postupem uvolněte regulátor tlaku.
 2. Vytáhněte kabel potenciometru z podložky regulátoru tlaku.
 3. Pomocí imbosového klíče 1/16" uvolněte svěrací šroub v potenciometru (pol. 13, obr. 24) a vyjměte jej, včetně distančního dílu (pol. 12, obr. 24).
 4. Klíčem 1/2" nebo dlouhým nástrčným pastorkem uvolněte matici z tyče potenciometru.
 5. Vytáhněte potenciometr z pláště regulátoru tlaku.
 6. Montáž provedte v opačném pořadí.

Vypínač pro zapnutí/vypnutí

1. Výše popsaným postupem uvolněte regulátor tlaku.
2. Odpojte oba kably od spínače.
3. Klíčem 9/16" uvolněte matice na tyči vypínače.
4. Montáž provedte v opačném pořadí.

Držák pojistky

1. Výše popsaným postupem uvolněte regulátor tlaku.
2. Odpojte oba kably od spínače.
3. Klíčem 9/16" uvolněte matice na tyči.
4. Montáž provedte v opačném pořadí.



Prohlášení o shodě ES

dle 98/37/normy EG příloha 11A směrnice pro stroje

My AIRLESSCO BY DUROTECH

se sídlem 5397 Commerce Ave, Moorpark, CA 93536

prohlašujeme, že

zařízení: postřikovač nátěrových hmot

název modelu / číslo LP 690, LP 540, LP 460, SL 1100

podle následujících směrnice:

73 / 23 / EEC Směrnice pro nízké napětí
ve znění pozdějších předpisů

89 / 336 / EEC Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu
ve znění pozdějších předpisů

98 / 37 EC Směrnice pro stroje
ve znění pozdějších předpisů

Bylo projektováno a vyrobeno podle následujících specifikací:

EN 60335 - 1 EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Tímto prohlašuji, že výše uvedené zařízení bylo vyprojektováno tak, že splňuje příslušné části výše uvedených specifikací. Toto zařízení splňuje základní požadavky směrnic.

Podpis:

Jméno: pan Miroslav Liska

Fukce: ředitel

Vypracováno u Airlessco by Durotech

Dne 14. února 2001

Art. č.	Označení
69 05 00	STORCH-Airless LP 400 kpl.
69 10 00	STORCH-Airless LP 460 kpl.
69 20 50	STORCH-Airless LP 540 kpl., flex. nasávací systém
69 25 00	STORCH-Airless LP 540 kpl., pevný nasávací systém
69 35 50	STORCH-Airless LP 690 kpl., pevný nasávací systém

H002240

Stand: Dezember 2005



STORCH®

STORCH, GmbH
Malířské nástroje a profesionální přístroje
42107 Wuppertal
Telefon: +49 (0)2 02 - 49 20 - 0
Telefax: +49 (0)2 02 - 49 20 - 111
E-mail: info@storch.de
Internet: www.storch.de